



e-sod: 1510.72.2014

Do Przewodniczącego Rady Gminy Pilchowice

Dot.: Wniosku z posiedzenia Komisji Wspólnej z dnia 6.11.2014 r.

W nawiązaniu do zapytań i zgłoszeń Komisji Wspólnej z dnia 6.11.2014 r.:

- ❖ **Wniosek nr 1:** Pani Józefa Margiciok zapytała o realizację wnioskowanej przez nią wiaty przystankowej na ul. Gliwickiej w Pilchowicach oraz wnioskowanej przez Panią Ingridę Foit wiaty przystankowej w Nieborowicach.

Odpowiedź:

Wiaty na ul. Gliwickiej w Pilchowicach - zostanie zakupiona ze środków budżetu 2014 r. Montaż wiaty przewidziany jest w bieżącym roku w miarę sprzyjających warunków pogodowych.

Wiaty przystankowej w Nieborowicach - lokalizacja wiaty w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga uzyskania szeregu uzgodnień z ZDP w Gliwicach. Ze wstępnego rozeznania miejsca lokalizacji wiaty tj. rejon skrzyżowania z ulicą Zalesie wynika, że jest to obszar, w którym występują dwa łuki poziome, co skutkuje ograniczeniem warunków bezpieczeństwa drogowego w przypadku ustanowienia tam przystanku. W pierwszej kolejności należałoby przebudować skrzyżowanie. W związku z powyższym realizacja wniosku w bieżącym roku przekracza możliwości finansowe oraz brak jest dokumentacji formalno - prawnej dla zadania.

- ❖ **Wniosek nr 2:** Pan Walter Kowol zgłosił, iż na łączniku ul. Powstańców z ul. 1-go Maja w Stanicy wystąpił „dolinka”.

Odpowiedź: Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że zaniżenie („dolinka”) drogi gruntowej na włączeniu ul. Powstańców, z ul. 1-go Maja nastąpiło na skutek braku ciągłości kanalizacji niewiadomego pochodzenia, która




jest wmontowana pod drogą i wyprowadzona do rowu przydrożnego przy głównym ciągu ul. 1-go Maja. Prawdopodobnie kanalizacja ta jest odprowadzeniem wód deszczowych lub ściekowych z przyległych posesji. Podczas wizji stwierdzono, że w tym miejscu utrzymywała się woda (mimo braków opadów deszczowych). Referat IRG wystąpił z wnioskiem do referatu PGO o przeprowadzenie kontroli gospodarki wodno-ściekowej w tej lokalizacji.

- ❖ **Wniosek nr 3:** Pani Józefa Margiciok zgłosiła, iż na ul. Górniczej nie ma zabezpieczenia odpływu wody do studni.

Odpowiedź: Projekt Budowlany dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Górniczej w Pilchowicach” nie przewidywał wyposażenia studni odprowadzającej w kosze do wyłapywania zanieczyszczeń, ani zabezpieczenia wlotu do studni. Technologia (zastosowana zgodnie z Projektem Budowlanym) tego typu odprowadzania wód deszczowych ze zlewni niwelety drogi musi gwarantować utrzymanie spływu i spadku wprowadzenia do studzienki wód deszczowych. Jakikolwiek zabezpieczenie wlotu do studni może skutkować zanieczyszczeniem tego wlotu poprzez zamulenie, osadzanie się liści, a co za tym idzie uszkodzeń powłok zabezpieczających wlot oraz ograniczenie przepustowości instalacji odwodnienia.

Z poważaniem


W.Ó.J.T.
Joanna Kłoczek-Wybierek

INSPEKTOR

Ewelina SANKIEWICZ
SLK/3237/OWOD/10
SLK/2281/OWOK/08

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a-a