

LEGENDA

elementy projektowane w obecnym etapie projektowania

elementy projektowane w kolejnym etapie inwestycji - odrębne opracowanie

A	linoleum do zastosowań w przedszkolach	1 cm
	2x płyta podłogowa cementowo - włóknowa 1,5 cm	3cm
	legary podłużne 6x6 cm co 60 cm	6 cm
	legary poprzeczne 10x10 cm co 80 cm/ wełna mineralna (izolacja akustyczna)	10 cm
	podkładki gumowe - tłumienie drgań	1 cm
	istniejący strop	23 cm
B	panele blaszane dachowe na rąbek stojący	0,5 mm
	łaty 3x6 cm	3 cm
	kontrłaty 2x6 cm	2 cm
	folia paroprzepuszczalna	
	pełne deskowanie	2,5 cm
	szczelina wentylacyjna	5 cm
	krokwie 10x20 cm / wełna mineralna 15 cm	15 cm
	łaty drewniane lub profile sys./ wełna min.	5 cm
	paroizolacja	
	2 x płyta GKF 15 mm - obudowa do EI60	3 cm
E	panele blaszane dachowe na rąbek stojący	0.5 mm
	łaty 3x6 cm	3 cm
	kontrłaty 2x6 cm	3 cm
	folia paroprzepuszczalna	
	pełne deskowanie	2,5 cm
	Pustka powietrzna	
	podłoga techniczna - 2x płyty OSB 2,2 na legarach 10x25	4,4 cm
	wełna mineralna	20 cm
	paroizolacja	
	istniejący strop	30 cm
III	tynk cienkowarst. silikonowy na warstwie zbr.	
	wełna mineralna (płyty elew.) klejnona/kołkowana do płyty OSB	10 cm
	płyta OSB	2,2 cm
	kontrłaty (płonowe) 3x5cm/ szczelna went.	3 cm
	folia paroprzepuszczalna	
	kantówki 10x10 cm / wełna mineralna	10 cm
	łaty 5x5 cm, płonowo co 50 cm	5 cm
	paroizolacja	
	2 x płyta GKF 15 mm - obudowa do EI60	3 cm



UWAGI:
1. Kolorystyka farby fasadowej zgodna z kolorystyką elewacji wynikająca z projektu termomodernizacji (odrębne opracowanie).
2. Przed zamównieniem i montażem wszelkich elementów wyposażenia i akcesoriów należy sprawdzlć wymiary na budowie.
3. Dla elementów wymagających wykonania na warsztacie należy wykonać rysunki warsztatowe, które powinien zatwierdzić inspektor nadzoru oraz projektant.
4. Montaż akcesoriów dachowych (płotki śnieżowe, ławy kominiarskie, stopki kominiarskie) ścisle wg zaleceń producenta.
5. Na połaci dachowej zamontować systemowe haki zabezpieczające dla lln bezpieczeństwa zgodnie z §308 pkt 6 WT
6. W podbitce należy przewiercić otwory wentylacyjne dla wentylacji połaci dachowej - wielkość otworu nawiewnego przy okapie musi stanowić conajmniej 0,2% przynależnej powierzchni dachu i nie mniej niż 200cm²/m szerokości dachu
7. W kalenicy należy przewidzieć szczeliny wywiewne wentylacji połaci dachowej - min. pow. otworów 0,05% pow. dachu

ABM
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S.C.
44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a

Zleceniodawca:
Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice

Nazwa inwestycji:
MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŻERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37
etap I - PRZEBUDOWA SEGMENTU F, H, I

Adres obiektu:
ul. Leopolda Miki 37, Żernica 44-144
nr działek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18, 332/19, 333/19, 334/20

Przedmiot rys.:
PROJEKT
- przekrój E-E

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA

Faza:	Nr tomu:	Wersja:	Nr rys.:
PW	II.A	v.1	31

Data: październik 2012 | Skala: 1:50

Projektant:	Imię: Nazwisko:	
	Bartosz MICHALSKI	
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	Arch.	33/SLOKK/2011/II
Podpis:		
Opracowanie:	Imię: Nazwisko:	
	Joanna WIŚNIEWSKA	
Sprawdzający:	Imię: Nazwisko:	
	Grzegorz KOTYL	
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	Arch.	11/98
Podpis:		

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków