

OZNACZENIA

grzejnik podłogowy



1.09_b numer pomieszczenia

498 W moc grzejnika

8.1 kPa strata na polu grzewczym

przewód zasilający umiejscowiony pod sufitem podwieszanym PE/AL/PE

przewód powrotny umiejscowiony pod sufitem podwieszanym PE/AL/PE

przewód zasilający umiejscowiony w posadzce PEX-A 17x2.0

przewód powrotny umiejscowiony w posadzce PEX-A 17x2.0

P 1 pion grzewczy

zawór odcinający

zawór rwnowazacy USVI

1. Zasilanie i powrót do grzejników wykonać z rur PE-AL-PE łączonych na zacisk prowadzić w ścianach i pod sufitem podwieszanym

2. Wszystkie rury zaizolować pianką PE. Piony - gr. 25mm, pozostałe - gr. 13mm.

3. Rożdzielacze zaopatrzyć w zawory odcinające i odpowietrzniki automatyczne

HaS	Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.		
	Obiekt	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU ICH UŻYTKOWANIA NA SALĘ Z ZAPLECZEM ORAZ BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO I GANKU NA DZ. NR 43 I 182/44 W PILCHOWICACH PRZY UL. DAMROTA 5		
	Rodzaj opracow.	PROJEKT WYKONAWCZY		III. 2016
Prawa autorskie zastrzeżone		Zespół projektowy	Podpis	Skala
		Projektant: dr inż. G. Ścieranka nr upr.SLK/2435/POOS/08		----
		Sprawdzający: dr inż. P. Grajper nr upr.SLK/3277/POOS/10		II.rys. 10
		Opracował: mgr inż. A. Drapała nr upr.SLK/6162/PWBS/15		Nr rys. 08