RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ





Dachówka karpiówka w koronkę

Folia paroprzepuszczalna istn.
Maty z w. mineraln. 200mm
Folia paroizolacyjna
płyta gipsowa GKF 12.5mm

PRZEDMIAR

Powłoka ogniochronna z POLICHRON DREW	250m2
Wełna mineralna ocieplenie połaci 20cm	180m2
Folia paroizolacyjna połaci	200m2
Okładzina połaci z płyt gipsowych rygłówka metalowa	180m2

UWAGI:

1. **Zabezpieczenie kostrukcji dachu do REI 30**
2. **Ściany działowe REI 30**
3. **Wymiary podano w [cm], poziomy podano w [m].**

Tytuł projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy budynku mieszkalnego na klub dziecięcy w Wilczy**

Nazwa Inwestycji: **Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy ul. Karola Miarki 27**

Inwestor: GMINA PILCHOWICE — Branża: K

Treść rys: **Konstrukcja budynku**

WIĘŹBA DACHOWA I POKRYCIE

	Nazwisko	Data	Podpis
Projektował		lipiec 2013	
Sprawdził		lipiec 2013	

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego
PION
42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57

Podziałka: 1:50

Nr archiw rys.: **PW - WIL- K 04**

Arkusz: 1