


Wyburzenia ścian murowanych



Rozbiórka ścian drewnianych


**PRZEDMIAR**

Ściana murowana 12cm obustronnie otynkowana  
 $dł\ tęczna\ 10m\ h = 2.9m = 19m^2$

Ściana murowana 38cm obustronnie otynkowana  
 $dł\ tęczna\ 3.0m\ h = 2.9m = 9.0m^2$

Rozbiórka ściany drewnianej szkieletowej  
 obustronnie otynkowanej  
 $dł\ tęczna\ 11.0m\ h = 2.9m = 15.0m^2$

**PRZEKRÓJ ŚCIANKI DREWNIANEJ SZKIELETOWEJ**



Inwestycja: <b>Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy ul. Karola Marki 27</b>		Inwestor: GMINA PILCHOWICE	
Tytuł rys: <b>PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowy budynku mieszkalnego na klub dziecięcy w Wilczy</b>		Projektował: Sprawdził:	
<b>Rozbiórka ścianek poddasza</b>		Podziółka: Nr archiw. rys.	
Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego <b>PION</b> 42-675 Ziemlice ul. Mikulczycka 57		Stadium: Arkusz	
1:50		<b>Rys. WIL- R 03</b>	
		<b>PW</b>	
		A.2	