

Ingrida Folt
Racina Gminy
Pilchowice

| | |
|-------------------------------|------------|
| URZĄD GMINY w Pilchowicach | |
| wydyręto | 27.02.2020 |
| L.dz. | 1928 |
| zał. | |

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
Powiatu Gliwickiego

INTERPELACJA

dotyczy: piostostoinu znajdującego się w Nieborowicach
przy ul. Głównej 19

W imieniu mieszkańców zwracam się z uprzejmą prośbą o wszczęcie postępowania mającego na celu wskazanie właścicieli posesji znajdującej się w Nieborowicach przy ul. Głównej 19.

Podkreślam, że aktualny stan techniczny domu jak i przejętych zabudowań zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, a w szczególności osób korzystających z chodnika niemalże bezpośrednio przyległego do budynku.

Po za tym nieruchomość ta stała się siedliskiem szczurów co stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia, zarówno ludzi jak i zwierząt gospodarskich. W przypadku nie odnalezienia właściciela w/w posesji prosimy o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gliwicach oraz zabezpieczenie, tudzież rozbiorke.

Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej,

Zgodnie z prawem budowlanym art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 Lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) określa kompetencje inspektora nadzoru budowlanego dot. obiektów budowlanych, gdzie w zakresie tych kompetencji jest m.in. kontrola stanu technicznego obiektów.

W związku z powyższym proszę o ~~o~~ odpowiedź piśmenną.

Z poważaniem

