


KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW				152/596
1. OBIEKT krzyż z postacią ukrzyżowanego		5. MIEJSCOWOŚĆ Żernica		
2. OBECNA FUNKCJA krzyż przydrożny		3. MATERIAŁ nie dotyczy	4. DATOWANIE 1860	6. GMINA Pilchowice
21. FOTOGRAFIA 		7. POWIAT gliwicki		
		8. WOJEWÓDZTWO śląskie		
		9. KOD POCZTOWY 44-144		
		10. ADRES L. Miki 3		
		11. LOKALIZACJA		
12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości		13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 219/9		
14. WŁASNOŚĆ wyznaniowa		15. RODZAJ UŻYTKOWANIA kultowe		
16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków		Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego chroniony prawem miejscowym - MPZP gm. Pilchowice		
17. STAN ZACHOWANIA dobry		19. WPISUJĄCY DANE Janowski		18. RODZAJE ZAGROZEŃ brak zagrożeń
		20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2009-12-01		Inne

22. UWAGI

krzyż na wysokim prostopadłościennym cokole, na którego trzonie figura MB Bolesnej; krzyż o belce pionowej zwężającej się ku górze, z trójlistnie zakończonymi ramionami; figura Chrystusa z lekko ugiętymi nogami i głową zwieszoną na prawe ramię