


KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW			
1. OBIEKT    transformator słupowy		83/596	
2. OBECNA FUNKCJA techniczna	3. MATERIAŁ betonowe/żelbetowe	4. DATOWANIE lata 30 XX wieku	5. MIEJSCOWOŚĆ    Pilchowice
			6. GMINA    Pilchowice
			7. POWIAT    gliwicki
			8. WOJEWÓDZTWO    śląskie
			9. KOD POCZTOWY    44-145
			10. ADRES
			11. LOKALIZACJA    ul. Dworcowa, za cmentarzem
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI
			14. WŁASNOŚĆ    państwowa
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA    inne
16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków			Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego    krzyż z figurą Ukrzyżowanego i postacią Matki Boskiej Inne
18. RODZAJE ZAGROZEŃ brak zagrożeń			
17. STAN ZACHOWANIA dobry	19. WPISUJĄCY DANE Janowski	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2009-10-25	

**22. UWAGI**

**wykonany z elementów betonowych; dach dwuspadowy o małym kącie nachylenia połaci;**